

TECHNICKÁ DATA

KIT402

Název výrobku:	HAVARIJNÍ VAK/KUFR ADR SE SVÍTLNAMI ADR	
Firemní označení:	KIT402	
Dodavatel:	REO AMOS, spol. s r.o. Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice tel.: 596 966 455 fax.: 5896 966 460 E-mail: reoamos@reoamos.cz WWW.REOAMOS.CZ	
Technický popis:	souprava prostředků pro likvidaci havárií škodlivých látek uložená .	
Doporučené užití:	základní mobilní vybavení pro likvidaci ropných a jiných ekologicky škodlivých látek. Určeno zejména pro mechanizační a dopravní dílny, čerpací stanice a provozy kde se používají ekologicky nebezpečné látky (kapaliny).	
Parametry:	hmotnost (kg)	6,5
	sorpční kapacita (l)	32 pro střední olej
Obsah:	sorpční rohože HR4001	10 ks
	Sorpční nepropustná plachetka	1 ks
	sorpční ponožka HP8101	2 ks
	rychletuhnoucí tmel	1 ks
	skládací kbelík	1 ks
	ochranná kombinéza	1 ks
	brýle	1 ks
	rukavice	1 pár
	úložný sáček	2 ks
	výstražná nálepka NEB. ODPAD	2 ks
	obal	
	Svítilna ELS 246 (ELS245, ELS9202)	
	ADR vč. Monočlánků	2ks
	Ruční svítilna	1 ks
	kapalina na výplach očí	
	reflexní vesta	1 ks
Chemická odolnost:	jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči vodě, vodným roztokům anorganických solí, zředěným vodným roztokům minerálních kyselin a alkálií, ropným látkám.	
Toxicita:	obsah soupravy je složen z výrobků netoxických, materiály jsou hygienicky a zdravotně nezávadné. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.	
Záruka:	24 měsíců od data prodeje pro nepoužitou soupravu skladovanou v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly.	
Skladovatelnost:	60 měsíců od data prodeje při skladování v suchých, čistých a větraných místnostech. Místnosti by měly být chráněny před přímými účinky slunečního záření a pronikáním škůdců.	
Likvidace:	spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.	

Návod k použití

KIT402

Materiály sají řezné emulze, vodu, ropné látky a další ekologicky škodlivé kapaliny.

Pro likvidaci úniku doporučujeme následující kroky:

1. **Ohraničení úniku kapaliny.**
2. **Likvidace uniklé kapaliny.**
3. **Uložení použitých sorbentů.**

Použité sorbenty vložte na nezbytně nutnou dobu zpět do plastové nádoby

Pozor! Nebezpečný odpad se musí ukládat do obalu na nebezpečné látky.

Likvidaci použitých sorbentů proveďte dle schválených směrnic.
Jednotlivé komponenty lze samostatně dokoupit.

Upozornění:

Dle charakteru nebezpečné látky můžeme soupravu doplnit o ochranné prostředky (maska s odpovídajícími filtry, oděv, obuv, brýle apod.)

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

V Ostravě dne 6. 11. 2014

Ing. Ondřej Stoniš

