

TECHNICKÁ DATA

KITS005

Název výrobku: STARTOVACÍ SADA HYDROFÓBNÍCH SORBENTŮ
Firemní označení: KITS005

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: souprava hydrofobních sorpčních prostředků pro likvidaci havárií nebezpečných a ropných látek. Souprava je zabalena ve fólii.

Doporučené užití: Souprava pro prevenci a likvidaci havárií ropných a nebezpečných látek. Vhodná výbava pro dílny a menší provozy. Sorbenty plavou na vodě.

Parametry: sorpční kapacita (l) 26,8 pro střední olej

Obsah:

KITS005	Název 1	Množství	MJ
HLD002	Hydrofobní sorpční drť LITE-DRI, 2 kg	1	ks
HDP002	Hydrofobní rašelinová sorpční drť PEATSORB - 2 kg	1	ks
HR4001	Hydrofobní sorpční rohož - základní (40 cm x 50 cm)	2	ks
HRZ4001	Hydrofobní sorpční rohož - zpevněná	2	ks
HP303001	Hydrofobní sorpční polštář	1	ks

Chemická odolnost: jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči vodě, vodným roztokům anorganických solí, vodným roztokům minerálních kyselin a alkálií, ropným látkám. Konkrétní údaje o chemické odolnosti sorpčních materiálů zašleme na požádání.

Toxicita: sorpční materiály jsou hygienicky a zdravotně nezávadné. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitou soupravu skladovanou v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným používáním a násilným mechanickým poškozením.

Skladovatelnost: 60 měsíců od data prodeje při skladování v suchých, čistých a větraných místnostech a 24 měsíců pro ochranné rukavice. Místnosti by měly být chráněny před přímými účinky slunečního záření a pronikáním škůdců.

Likvidace: spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.

Návod k použití

KITS005

Materiály sají ropné látky, nesají vodu.

Pro likvidaci úniku doporučujeme následující kroky:

1. Ohraničení úniku oleje.

Obsypání uniklého oleje sypkými sorbenty.

2. Likvidace uniklého oleje.

Položte **sorpční rohože** na uniklý olej až do nasycení (úplné ztmavnutí rohože). Pro likvidaci většího množství oleje použijte **sorpční drť**.

3. Uložení použitých sorbentů.

Použité sorbenty vložte do k tomu určených obalů. Vždy používejte ochranné pomůcky a prostředky.

Pozor! Nebezpečný odpad se musí ukládat do obalu na nebezpečné látky.

Likvidaci použitých sorbentů proveďte dle schválených směrnic.

Jednotlivé komponenty lze samostatně dokoupit.

Upozornění:

Dle charakteru nebezpečné látky můžeme soupravu doplnit o ochranné prostředky (maska s odpovídajícími filtry, oděv, obuv, brýle apod.)

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 28. 11. 2018 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

