

TECHNICKÁ DATA

VEST1

Název výrobku: REFLEXNÍ VESTA
Firemní označení: VEST1
Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: reflexní oděv střihu vesty s našitými výstražnými pruhy a spínátky ze suchých zipů – barva oranžová. Velikost XL.

Doporučené užití: uvedená vesta zviditelňuje uživatele v nebezpečných situacích a to jak ve dne, tak i za tmy při osvětlení dopravním prostředkem. Vesta je součástí výbavy služebních vozidel.

NÁVOD NA POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ VEST S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

Uvedená vesta způsobuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku.

Používat vestu by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může vesta podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činnosti jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanační, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní služba, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd..

Vesta se navléká jako vrchní oblečení. Vesta nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutno se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození zejména retroreflexních částí (roztržení, utržení apod.) .

Skladovat v uzavřených suchých skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Maximální doba mezi kontrolami je 1 rok.

Při přepravě jsou výrobky zabaleny do PE sáčků . Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit. Za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

Životnost oděvu při správném použití a skladování (viz. výše uvedené) je dána maximálním množstvím cyklů praní a konkrétními symboly údržby.

Ošetřování vesty : v souladu se symboly údržby je třeba výrobky takto ošetřovat:

1 Při praní používejte maximální teplotu 40°C při běžné manipulaci. Nenamáčejte

!! Použijte program pro praní barevného prádla bez předpírky a prací prášek pro běžné použití. Nedoporučuje se průmyslové praní. Maximální počet praní – viz . štítek

2. Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor.

3. Výrobek se nežehejí. Napalování a zpracování parou je nepřipustné.

4. Výrobek se nesmí chemicky čistit.

5. Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. Doporučujeme sušení na vzduchu vyvěšením na šňůře.

Ruční čištění reflexních pruhů:

1) Voda 40°C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček

2) Šetrný prací nebo čistící prostředek - čistý líh

3) Po vyčištění opláchnout celý oděv, nechat dokonale proschnout

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

Oděv se suchými spínátky je třeba před praním uzavírat.

PIKTOGRAM POZNÁMKA: první číslo umístěné vedle piktogramu (zde x) udává třídu oděvu podle velikosti ploch nápadných materiálů, druhé číslo (zde y) udává tabulku retroreflexního materiálu podle EN 471 (X2 = 0.5 m² výrazný materiál, 0.13 m² reflexní-odrazný materiál, Y2=tabulka 5)



Záruka: 24 měsíců od data prodeje.

Likvidace: výrobek nepodléhá zvláštnímu způsobu likvidace.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 3. 6. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

Podpis Ing. Ondřeje Stoniša